

Usługi jednorazowe

wizyta kontrolna dotycząca systemu korekcji współczynnika
mocy COSYS i PFC



Podczas wizyty kontrolnej sprawdzamy ogólny stan działania systemu korekcji współczynnika mocy w jego środowisku roboczym. Umożliwia to nam zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

Numery zamówieniowe

Wizyty kontrolne dotyczące układu korekcji współczynnika mocy COSYS

923 402 6000

Najważniejsze elementy

- > Kontrola newralgicznych punktów, zacisków i złączy
- > Kontrola elementów: filtry, wentylatory, kondensatory, bezpieczniki, styczniki
- > Kontrola prawidłowości podłączenia pomiaru wieloobwodowego
- > Kontrola dostępności korekcji mocy
- > Kontrola i aktualizacja ustawień sterownika
- > Raport serwisowy z zaleceniami i sugestiami

Korzyści

- > Identyfikacja punktów wymagających monitorowania
- > Kwalifikacja pod względem sprawności
- > Raport stanu ogólnego zainstalowanego systemu